

Les associations et scolaires

Aujourd'hui, la piscine le Petit Bois permet annuellement l'apprentissage de la natation et la confortation des acquis initiaux pour environ 1300 élèves. Elle concourt aussi à la vitalité et au dynamisme de six associations sportives locales qui bénéficient d'une mise à disposition gracieuse de cet équipement.

Pendant la durée des travaux, les associations sont hébergées à la piscine d'Andrézieux-Bouthéon. Parallèlement, Loire Forez travaille en collaboration avec l'inspection académique et les établissements scolaires usagers de la piscine pour déterminer un planning adapté de mars à juin 2012.



Les associations de la piscine le Petit Bois :

- Le club canoë kayak de la base de Saint-Just,
- Le club des nageurs du Forez,
- Le club subaquatique forézien,
- Le club des sauveteurs secouristes,
- L'association nautique pour handicapés moteur.

Renseignements

Communauté d'agglomération Loire Forez

17, boulevard de la Préfecture - BP 30211
42605 Montbrison cedex

Tél. : 04 26 54 70 90

Fax : 04 26 54 70 01



Octobre 2011



Les travaux en Loire Forez

Information des usagers de la piscine le Petit Bois



Des travaux entrepris



Un diagnostic technique rendu sur la piscine le Petit Bois début 2011 a révélé des fuites provenant des carrelages des plages et des vestiaires, altérant ainsi la stabilité de la structure porteuse du bassin. Les poutres en sous-sol ne jouaient plus leur rôle de soutien.

Dans un premier temps, Loire Forez a pris des mesures provisoires de consolidation de la structure porteuse du bassin afin d'assurer la pérennité de l'équipement ainsi que la sécurité des usagers.

Dependant aux vues des dysfonctionnements structurels sérieux, les élus de la Communauté d'agglomération Loire Forez ont décidé d'engager des travaux importants de réhabilitation.

Cette phase de réhabilitation se déroulera en plusieurs étapes :

- Tout d'abord, des travaux de gros œuvres consisteront à reprendre l'infrastructure sous le bassin en remplaçant les poutres porteuses.
 - Ensuite, les carrelages des plages et des vestiaires seront refaits pour assurer une meilleure étanchéité.
 - Enfin, même si le bassin ne présente aucune fuite avérée, la Communauté d'agglomération Loire Forez a choisi de remplacer le bassin existant par un bassin inox, une solution innovante qui présente des avantages considérables en termes de d'hygiène, d'entretien et de durée de vie.
- De même, dans un souci environnemental et en cohérence avec le Plan Climat Energie Territorial engagé par Loire Forez, des travaux seront entrepris pour améliorer la performance énergétique de la piscine.



Remise de la poutre de rive en sous œuvre située au nord-est du bassin



Exemple d'un bassin inox

Des retards dans le chantier

> Réouverture le 27 février 2012

Lors des études préalables aux travaux de réhabilitation, un diagnostic a détecté la présence d'amiante dans la colle des carrelages au niveau des plages autour du bassin. Les opérations de désamiantage nécessitent de longues procédures pour assurer la sécurité des ouvriers avant la mise en œuvre. Cela a contribué à retarder les travaux. Ainsi, la réouverture de la piscine le Petit Bois, initialement prévue le 7 novembre 2011, est reportée au 27 février 2012.

Les travaux ont commencé



Les premiers travaux ont pu débuter le 1^{er} septembre 2011. Les casiers et les cloisons des vestiaires ont été démontés. Parallèlement, le carrelage et la chape des plages de l'extension ont été déposés ainsi que le carrelage et le ragréage sur les têtes de bassin à chaque extrémité. Les goulottes le long de la piscine ont été sciées et déposées afin de recevoir le nouveau bassin. De même, les travaux en sous-sol sur la structure du bassin ont commencé avec la reprise des poutres de soutien.

Dans les prochaines semaines, les opérations de désamiantage débuteront. Le bassin inox est déjà en cours de fabrication en usine.



Les vestiaires ont été démontés



Démolition du carrelage et de la chape des plages de l'extension (non amiantés)



Sciage des goulottes

